

OCENA TECHNICZNA

do wyceny nr: 0030/2024/02

z dnia: 2024/02/11

Rzeczoznawca: mgr inż. Sławomir Jurczyk Upr. RS 001682
Zleceniodawca: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
Adres: ul. Hallera 1, 42-202 Częstochowa
Zlec. pismo, znak: Zlecenie
Zadanie: Ustalenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2024

Marka: SUZUKI Model pojazdu: Swift 1.2 VVT MR`11 E5
Wersja: Comfort Nr rejestracyjny: SC9515N Rok prod.: 2013
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TSMNZC72S00349960

Nr INFO-EKSPERT 036-00604
Data pierwszej rejestracji 2013/07/09
Data ważności badania technicznego 2024/06/21
Data oględzin 2024/02/08
Wskazanie drogomierza 137228 km
Okres eksploatacji pojazdu (2013/07/09-2024/02/08) 127 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) czerwony 1-warstwowy akrylowy
Oznaczenie typu NZ
Rodzaj nadwozia hatchback 5 drzwiowy
Oznaczenie typu silnika / Numer silnika Z12XEP / X
Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika 1242 ccm / 69 kW (94 KM)
Rodzaj skrzyni biegów manualna

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Samochód osobowy kategorii M1. Nadwozie hatchback w kolorze czerwonym 5 drzwiowe. Pojazd przystosowany był do nauki jazdy i egzaminowania. Wyposażony w dodatkowe pedały hamulca i sprzęgła. Ponadto posiada instalację gazową sekwencyjną Tartarini zamontowaną przez PPHU "VIS-EKO" Adam Gawron 01 kwietnia 2016 roku przy przebiegu 40 100 km. Silnik uruchamia się bez zwłoki, pracuje równomiernie w zakresie prędkości biegu jałowego oraz w zakresie prędkości podwyższonej. Podwozie kompletne, zmiana biegów prawidłowa. Nadwozie kompletne. Wykonano pomiar grubości powłoki lakierowej nadwozia i stwierdzono naprawy blacharsko lakiernicze. Lewe tylne drzwi, prawe przednie i tylne drzwi oraz prawe obrzeże dachu. Grubość powłoki lakierowej waha się od 158 do 209 mikronów. Na prawym przednim błotniku ognisko korozji. Ponadto pęknięty przedni zderzak z lewej strony oraz liczne wgniecenia i zarysowania powłoki lakierowej. Wnętrze pojazdu zabrudzone, przetarcia tapicerki na siedzeniu oraz zabrudzona podsufitka. W komorze silnika wycieków płynów eksploatacyjnych nie stwierdzono. Brak książki serwisowej pojazdu. Ważność zamontowanego zbiornika na gaz LPG do 28 lutego 2026 roku.

Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

.....

Dnia r.