

OCENA TECHNICZNA

do wyceny nr: 0024/2023/07

z dnia: 2023/07/10

Rzeczoznawca: mgr inż. Sławomir Jurczyk Upr. RS 001682
Zleceniodawca: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
Adres: ul. Hallera 1, 42-202 Częstochowa
Zlec. pismo, znak: Zlecenie
Zadanie: Ustalenie wartości rynkowej pojazdu

z dnia: 2023/07/05

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2023

Marka: OPEL Model pojazdu: Corsa D 1.2 MR`06
Wersja: Essentia Nr rejestracyjny: SC3990E Rok prod.: 2009
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: W0L0SDL6894153733

Nr INFO-EKSPERT	028-03209
Data pierwszej rejestracji	2009/04/21
Data ważności badania technicznego	2024/04/11
Data oględzin	2023/07/07
Wskazanie drogomierza	120893 km
Okres eksploatacji pojazdu (2009/04/21-2023/07/07)	171 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	biały 1-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	S-D
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Oznaczenie typu silnika / Numer silnika	Z12XEP / X
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1229 ccm / 59 kW (80 KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Samochód osobowy kategorii M1. Nadwozie wielozadaniowe AF w kolorze białym, 5 drzwiowe. Pojazd jest przystosowany do nauki jazdy i egzaminowania. Wyposażony w dodatkowe lusterka oraz pedał hamulca i sprzęgła. Na powłoce lakierowej liczne zarysowania i wgniecenia. Na błotnikach przednich i tylnych ogniska korozji. W progach lewym i prawym ubytki karoserii. Pęknięty zderzak tylny. Zarysowane lusterka zewnętrzne. Lewa tylna lampa zespolona nierówno zamocowana. Pojazd przechodził wcześniejsze naprawy blacharsko lakiernicze. Prawy przedni błotnik, prawe przednie i tylne drzwi. Grubość powłoki lakierowej na tych elementach wynosi od 184 do 736 mikronów. Wnętrze pojazdu zabrudzona tapicerka. Wytarte koło kierownicy. Siedliska kierowcy przetarte. Brak książki serwisowej. Komora silnika, ślady wycieku oleju z korka wlewu i z pod pokrywy zaworowej.

Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

.....

Dnia r.